

Лец Марина  
Владимиро  
вна

Подписан: Лец Марина Владимировна  
DN: ИНН=910704271551, СНИЛС=18288531610,  
E=alexey\_rusin@mail.ru, С=RU, S=Республика  
Крым, L=пгт. Новофедоровка, O=  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ --  
НОВОФЕДОРОВСКАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ ИМЕНИ  
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.А.  
АПАКИДЗЕ"" САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ", G=Марина Владимировна, SN=Лец,  
CN=Лец Марина Владимировна  
Основание: я подтверждаю этот документ своей  
удостоверяющей подписью  
Местоположение: место подписания  
Дата: 2021.03.03 10:21:58+03'00'  
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.1



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Новофедоровская школа-лицей» Сакского района Республики Крым

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 36

Сакский район, Республика Крым

«21» июня 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **здание**

1.2. Адрес объекта: **296574, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, дом 7, тел. +7(36563) 73-864, email: nmbou@mail.ru**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее **3-х** этажное здание **3183,00 м<sup>2</sup>**

- наличие прилегающего земельного участка: **есть**

1.4. Год постройки здания **1979**, последнего капитального ремонта ----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего - 2016-2017г** капитального --

1.6. Название организации (учреждения): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новофедоровская школа-лицей» Сакского района Республики Крым**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **296572, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, дом 7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **образовательная деятельность, внеурочная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **6 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске:

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту  | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание  | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании  | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта   | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений  | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                      | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____  | на 6 л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ _____   | на 2 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ |         |

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Заместитель главы администрации, Шапкина Е.А.  
(Должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

Члены комиссии:

заместитель начальника департамента труда и социальной  
защиты населения администрации, Кучерук В.П.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


Начальник отдела предоставления льгот и организации государственной  
поддержки ветеранов и инвалидов департамента труда и социальной  
защиты населения администрации, Плакун Н.П.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Методист ИМО МКУ «ЦОО и ДО» Сакского района», Романюк С.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных  
отношений и наружной рекламы администрации, Абдуллаев Т.Р.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и  
муниципального имущества, Петрик И.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов;  
председатель Сакской районной организации ветеранов и инвалидов войны,  
труда, военной службы и правоохранительных органов, Довженко З.И.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Директор МБОУ «Новофедоровская школа-лицей» Кузубова Л.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»**

**296574, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, д.7**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствие информации об объекте	все	Установить комплексную систему информации	индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН	все	обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, разделительного поручня	С, О	нанести контрастную маркировку крайних ступеней; установить разделительный поручень	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Ненормативный уклон пандуса, ненормативные поручни	О, К	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участка)</b>	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)</b>	-	1, 2	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

**МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»**  
**296574, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, д.7**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3, 5	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, разделительного поручня	О, С	нанести контрастную маркировку крайних ступеней; разделительного поручня	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	Ненормативный уклон пандуса, ненормативные поручни	О, К	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3, 6	-	К, О, С, Г, У	Установить комплексную систему информации об объекте	индивидуальное решение с ТСР текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3,4	Порожки 4 см; Отсутствие контрастной маркировки стеклянных дверей	К, О, С, Г, У	Привести порожки в соответствие с СП, нанести маркировку	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		7	Ненормативный порог	К, О, С	Привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							текущий ремонт, ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)</b>		3,4,5,6,7	ремонт (текущий), ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»**

**296574, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	к, о, с, г, у	продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие)	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9,10	-	к, о, с, г, у	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	к, о, с	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	к, о	-	
3.5	Дверь	есть		8,9,10,11		к, о, с	-	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12,13 приложение		к, о, с, г, у	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							текущий ремонт, ТСР

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)</i>		8,9,10,11,12,13	текущий ремонт, ТСР

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»**

**296574, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, д.7**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		13	-	к, о, с, г, у		ремонт (текущий), ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	-		-	-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-		-	-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-		-	-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-		-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-			

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		14	ремонт (текущий), ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**I. Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»**

**296574, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, д.7**  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		15,16	Отсутствие вспомогательных поручней, кнопки вызова персонала	все	Установить вспомогательные поручни, кнопку вызова.	текущий ремонт, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт, ТСР

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	<i>ДУ</i>	8	15,16	текущий ремонт, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»**

**296574, РФ РК, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, д.7**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	Установить комплексную систему информации об объекте	Текущий ремонт, ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)	-	приложения	Текущий ремонт, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307127

Владелец Емельянова Валентина Ивановна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023